

LAMPIRAN A

PROJEK-PROJEK PEMBAIKAN CERUN DI DAERAH TIMUR LAUT (DTL) PADA TAHUN 2016 HINGGA 2018

BIL	NAMA PROJEK	KOS (RM)
TAHUN : 2016		
1	Kerja-kerja membaiki cerun serta kerja-kerja berkaitan di Km 3.6 Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	195,029.00
2	Kerja-kerja membaik pulih cerun dan kerja-kerja berkaitan di Seksyen 0.60, Jalan Lembah Permai, DTL.	186,374.18
3	Kerja-kerja membaik pulih cerun runtuh dan kerja-kerja berkaitan di Seksyen 3.35 Jalan Lembah Permai, DTL.	448,212.92
4	Kerja-kerja pembaikan cerun di Km 1.5 dan Km 2.8 di Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	100,895.00
5	Kerja-kerja penyelenggaraan jalan dan cerun di sepanjang Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL (Fasa 1)	19,990.00
6	Kerja-kerja penyelenggaraan jalan dan cerun di sepanjang Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL (Fasa 2)	19,944.09
7	Kerja-kerja membaiki cerun dan lain-lain kerja berkaitan di stesen atas Bukit Bendera, DTL.	119,615.00
8	Kerja-kerja membaiki cerun serta kerja-kerja berkaitan di Banglo Edgecliff ke Jalan Upper Tunnel, DTL.	197,020.00
9	Kerja-kerja membaiki cerun serta kerja- kerja berkaitan di Jalan Upper Tunnel, DTL.	197,020.00
10	Kerja-kerja membaiki longkang sediaada yang rosak di sepanjang Banglo Edgecliff ke jalan <i>upper tunnel</i> Bukit Bendera, DTL.	99,948.00
11	Kerja-kerja Pembaikan Cerun Berdekatan Viaduct Stesen, Viaduct Road East, Bukit Bendera, DTL.	146,225.00
12	Kerja-kerja membaiki cerun dan lain-lain kerja berkaitan di Jalan Viaduct Road East Bukit Bendera, DTL.	197,467.50
13	Kerja-kerja pembaikan dan penstabilan runtuh cerun di lorong Taman Cantik 3, Bandar Ayer Itam, Pulau Pinang.	286,337.00
Jumlah Kos Pembaikan Cerun di DTL Bagi Tahun 2016		2,214,077.69

LAMPIRAN A

BIL	NAMA PROJEK	KOS (RM)
TAHUN : 2017		
13	Kerja-kerja membaiki cerun serta kerja-kerja berkaitan di Km 1.5, Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	189,809.00
14	Kerja-kerja kecemasan membaiki cerun runtuh serta kerja-kerja berkaitan di Km 0.7, Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	197,292.32
15	Kerja-kerja kecemasan membaiki cerun runtuh serta kerja-kerja berkaitan beberapa tempat antara Km 0.8 hingga Km 3.7, Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTLPP.	94,739.54
16	Kerja-kerja kecemasan membaiki cerun runtuh serta kerja-kerja berkaitan di Jalan Bukit Puncak Mutiara 2, Tanjung Bunga, DTL.	149,667.68
17	Kerja-kerja kecemasan pembaikan tanah runtuh di perumahan Ladang Lada, Jalan Lembah Permai, DTL.	5,598.46
18	Kerja-kerja penyelenggaraan pokok pada cerun-cerun yang merbahaya di Jalan Lembah Permai Dan Sekitarnya, DTL.	49,828.40
19	Kerja-kerja pembaikan cerun di Km 0.4, di Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	170,205.00
20	Kerja-kerja pembaikan cerun di Km 0.6, Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	142,250.00
21	Kerja-kerja pembaikan cerun di Km 1.1, Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	184,666.30
22	Kerja-kerja pembaikan cerun di Km 1.7, Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	199,764.00
23	Kerja-kerja pembaikan cerun di Km 2.8, Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	170,151.00
24	Kerja-kerja membaiki cerun menggunakan kaedah penanaman rumput <i>flexterra</i> dan lain-lain kerja berkaitan di Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	188,855.00
25	Kerja-kerja pembaikan cerun dll kerja berkaitan di laluan masuk Convalescent, Bukit Bendera, DTL.	119,917.20
26	Kerja-kerja pembaikan cerun dll kerja berkaitan di Jalan Viaduct, Bukit Bendera, DTL.	49,858.00
27	Kerja-kerja pembaikan cerun dll kerja berkaitan di Bel Retiro, Bukit Bendera, DTL.	193,135.00
28	Kerja-kerja pembaikan dan penstabilan runtuh cerun di Solok Tembaga, Pulau Pinang.	299,074.76

Jumlah Kos Pembaikan Cerun di DTL Bagi Tahun 2017	2,404,811.66
--	---------------------

LAMPIRAN A

BIL	NAMA PROJEK	KOS (RM)
TAHUN : 2018		
28	Kerja-kerja kecemasan membaiki cerun runtuh serta kerja-kerja berkaitan di Jalan Balik Pulau (Kek Lok Si), DTL.	197,620.29
29	Kerja-kerja kecemasan pemasangan <i>tarpaulin sheet</i> pada cerun yang runtuh di beberapa lokasi sepanjang Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	457,252.00
30	Kerja-kerja kecemasan membaiki cerun runtuh serta kerja-kerja berkaitan di Km 3.0 , Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	375,000.00
31	Kerja-kerja kecemasan membaiki cerun runtuh serta kerja-kerja berkaitan di Km 1.7, Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	168,687.55
32	Kerja-kerja kecemasan dan pembaikan tebing jalan serta kerja-kerja berkaitan di Jalan Balik Pulau (Kek Lok Si), DTL.	19,875.89
33	Kerja-kerja ukur untuk pembaikan cerun di Km 4.5 – 4.6, Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	47,430.97
34	Kerja-kerja penyiasatan tanah untuk pembaikan cerun di Km 4.5 – 4.6, Jalan Jeep, Bukit Bendera, DTL.	36,182.70
35	Kerja segera membina <i>cascade drain</i> bagi membaiki cerun runtuh di jalan Balik Pulau (Kek Lok Si), DTL.	450,000.00
36	Kerja-kerja pembaikan dan penstabilan runtuhan cerun di Medan Fettes, Bandar Tanjung Bunga, Pulau Pinang. (2018/2019)	1,500,000.00
Jumlah Kos Pembaikan Cerun di DTL Bagi Tahun 2018 (RM)		3,252,049.40
JUMLAH KESELURUHAN KOS PEMBAIKAN CERUN DI DTL BAGI TAHUN 2016-2018		7,870,938.75